

Инструкция к блоку управления
колонковой швейной машины
Aurora A-810D

Уважаемый пользователь, спасибо за Ваш выбор! Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием швейной машины и сохраните её для последующего обращения.

(Технические параметры типов стежков могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя)

Содержание

- I. Характеристики машины
 - II. Тип машины
 - III. Технические параметры
 - IV. Основные функции
 - V. Установка
 - VI. Тестовый запуск
 - VII. Настройки
 - VIII. Ремонт и обслуживание
 - IX. Комплект поставки
- Приложение: типы и номера стежков

I. Характеристики машины

Швейная машина CCL-ST-08B-220-100 – это устройство, управляемое мини-компьютером, созданное специально для промышленного шитья, и сочетающее в себе технические инновации и последние достижения швейной промышленности. Оборудование обладает превосходным функционалом, имеет компактные размеры и простое управление. Швейная машина позволяет выбирать тип стежка, его длину и ширину напрямую с панели управления при помощи кнопок.

Машина подходит для всех видов промышленного шитья и может шить любыми типами стежков. Устройство состоит из платы мини- компьютера, шагового двигателя и привода, регулировщика расположения иглы, сигнальных устройств и других компонентов. Вы можете получить любые необходимые вам стежки, изменения программу.

II. Тип машины

CCL-ST-08B-220-100



III. Технические параметры

Источник питания: 200-240В переменного тока, 50-60Гц

Рабочее напряжение: 36-40В переменного тока , 5В постоянного тока

Температура рабочей среды: от -10 до 40°C

Влажность рабочей среды: 40-80% (при 25°C без конденсата)

Максимальная скорость: 1800 об/мин

Типы стежков: 100 видов

Ширина стежка: 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0.

Длина стежка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

IV. Основные функции

1. В машине имеется кнопка для выбора типа стежка, длины стежка, ширины стежка и регулировки расположения иглы, как показано на рисунке 1.




Рис. 1 Панель управления

2. Номер выбранного типа стежка отображается на дисплее. Этот номер соответствует номеру образца – смотри раздел «типы и номера стежков».
3. Доступны следующие параметры ширины стежка: 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, всего 15, выбранный номер отображается на экране.
4. Доступны следующие параметры длины стежка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, всего 15, выбранный номер отображается на экране.
5. Выбор начального расположения иглы: справа или слева.
6. Блокировка во время работы и настройки.
7. Автоматическое перемещение иглы в рабочую позицию при старте или при изменении типа стежка.

V. Установка

A. Составляющие компоненты (рис. 2):

1. Главная плата – 1 шт.
2. Фотоэлектрическая плата – 1 шт.
3. Плата с датчиком Холла – 2 шт. (в модели CCL-ST-08A-220-100 только одна)
4. Шаговый двигатель – 2 шт. (в модели CCL-ST-08A-220-100 только один)
5. Корпус двигателя – 1 шт.




Рис. 2 Основные компоненты машины

Б. Установка

Рекомендуется установка машины в соответствии с инструкцией (рис. 3).



Рис. 3 Пример установки машины




Рис. 4 Подключение компонентов

1. Установка корпуса двигателя.

Болтом зафиксируйте корпус двигателя под платой, используя крепежное отверстие.

2. Соединение всех компонентов.

Соедините двигатель и разъем основной платы с корпусом двигателя, как показано на рисунке 4. После этого убедитесь, что все соединения платы и корпуса зафиксированы.

3. Установка машины в рабочее положение и подключение питания происходит аналогично подобным швейным машинам.

4. Установка постоянного магнита и датчиков Холла (см. рис. 5). Поднимите северный полюс магнита верх так, чтобы датчик Холла был повернут к северному полюсу. Одновременно поднимите иглу вверх и убедитесь, что игла приподнята над игольной пластиной на расстояние около 3 мм.




Рис. 5 Магнитное кольцо и плата Холла

5. Фиксация и регулировка лапки: двигая иглу из стороны в сторону, отрегулируйте расположение лапки на игольной пластине, установите границы игольного паза и убедитесь, что расстояние одинаково справа и слева. Если игла двигается за пределы игольного паза, пожалуйста, замените лапку на меньшую.
6. Установка центральной заслонки и фотоэлектрической платы: разместите фотоэлектрическую плату в исходное положение, поместите иглу в середину игольного паза и отрегулируйте заслонку так, чтобы ее правый край находился напротив середины фотоэлектрической платы. После этого затяните болт.
7. Установка нижнего шагового двигателя: убедитесь, что плечо находится в центре паза, и совместите магнит с датчиком Холла, расположенным на плате Холла. После этого зафиксируйте положение, используя шуруп и гайку.

VI. Тестовый запуск

После установки оборудования пользователю необходимо внимательно проверить, правильно ли произведена установка и установлено соединение, правильно ли монтажная плата подключена к компонентам швейной машины, правильно ли подается напряжение – 200-240В переменного тока в 50-60Гц. Если всё верно, можно произвести тестовый запуск машины.

А. Отладка верхнего шагового двигателя: во время тестового запуска, сначала включите питание и выберете 1-й образец стежка, покрутите колесо вручную, заставляя иглу ходить вверх и вниз через центр паза. Если игла находится не в центре, отрегулируйте фотоэлектрическую плату следующим образом:

1). Если игла отклонена немного влево, сдвиньте фотоэлектрическую плату влево, совсем на небольшое расстояние, если игла отклонена немного вправо, сдвиньте фотоэлектрическую плату вправо.

2). Если игла сильно отклонена влево, ослабьте болт на лапке и сдвиньте ее немного правее, если игла сильно отклонена вправо, ослабьте болт на лапке и сдвиньте ее немного левее. После этого снова затяните болт.

Выберете 2-й образец стежка, покрутите колесо вручную, заставляя иголку двигаться вправо и влево, принимая во внимание, что игла должна совершать колебание в тот момент, когда она поднимается вверх от игольной пластины на расстояние около 3 мм. Если это происходит раньше или позже, отрегулируйте магнитное кольцо следующим образом:

1). В случае, если позже, ослабьте болт магнитного кольца и поверните кольцо против часовой стрелки;

2). В случае, если раньше, ослабьте болт магнитного кольца и поверните кольцо по часовой стрелке. После этого затяните болт. Если тестовая работа с 1-м и 2-м образцами прошла успешно, вы можете запустить тестирование других образцов.

Б. Отладка нижнего шагового двигателя (рис. 6)




Рис. 6 Установка и отладка нижнего шагового двигателя

1. Отрегулируйте плечо: для обеспечения симметричного распределения ткани по всей длине плечо должно быть отрегулировано.

Включите питание и поверните колесо машины вручную, одновременно производя мониторинг нижнего шагового

двигателя, убедитесь, что расстояние А равно расстоянию Б (рис. 6). Если расстояния не равны, отрегулируйте магнит следующим образом:

- 1). Если $A > B$, немного поверните магнит по часовой стрелке; если $A < B$, немного поверните магнит против часовой стрелки.
- 2). Если $A >> B$, сдвиньте плату Холла немного вправо и затяните болт; если $A << B$, сдвиньте плату Холла немного влево, после чего затяните болт.

Снова включите питание чтобы проверить, равны ли расстояния А и Б, и если это так, перейдите к шагу 2 ; если нет, вернитесь к шагу 1 до тех пор, пока расстояние А не будет равно расстоянию Б.

2. Регулировка соединительной планки: приготовьте отрезок ткани для создания рисунка. Включите питание и выберете 16-й образец, вращая колесо вручную, заставьте иглу двигаться вправо и влево через середину паза. Если игла не возвращается в исходную горизонтальную позицию после вертикального движения, соединительная планка должна быть отрегулирована следующим образом:

- 1). Если возникает опоздание иглы, расслабьте и вытащите фиксационный шурп соединительной планки, а затем поверните соединительную планку по часовой стрелке. После этого затяните шурп.
- 2). Если возникает ускорение иглы, расслабьте и вытащите фиксационный шурп соединительной планки, а затем поверните соединительную планку против часовой стрелки. После этого затяните шурп.


Повторите шаг 2 чтобы проверить, возвращается ли игла в исходную горизонтальную позицию после вертикального движения.

Если соединительная планка находится в неправильной позиции, снова отрегулируйте ее, как описано выше.

Если 16-й образец выполнен верно, вы можете продолжать тестирование других образцов, пока они не удовлетворят вашим требованиям.

VII. Настройки

Панель:



Если вам необходимо выбрать тип стежка, его ширину или длину, следует остановить швейную машину.

Выбор стежка: нажмите кнопку «изменение функций», и когда загорится индикатор напротив «тип стежка», используйте кнопки «+» или «-» для выбора нужного вам значения от 1 до 100.

Выбор длины: нажмите кнопку «изменение функций», и когда загорится индикатор напротив «длина стежка», используйте кнопки «+» или «-» для выбора нужной вам длины от 1 до 15.

Выбор ширины: нажмите кнопку «изменение функций», и когда загорится индикатор напротив «ширина стежка», используйте кнопки «+» или «-» для выбора нужной вам ширины от 0.6 до 9.0.

Выбор расположения иглы: нажмите кнопку «установка расположения иглы», на панели отобразится «L» (лево) или «R» (право), выберите нужное вам начальное положение иглы.

Алгоритм работы машины показан на рис. 8:




Рис. 8 Алгоритм работы машины

VIII. Ремонт и обслуживание

A.Обслуживание

Основой швейной машины является плата мини-компьютера, поэтому машина не предназначена для работы при высоких температурах, высокой влажности, эрозии и сильном электромагнитном поле. Швейная машина должна располагаться на плоской и ровной поверхности.

Не рекомендуется отсоединять части машины, однако если это требуется для ремонта, необходимо отключить питание и обратиться за помощью к профессионалам.

Так как машина представляет собой совокупность механизмов и электронных компонентов, она содержит механические и электронные средства контроля, обеспечивающие ее работу. Механическая часть должна быть настроена точно и правильно. В целях обслуживания, следует по расписанию производить чистку и отладку оборудования.

Тщательно удаляйте грязь и масляные пятна с печатной платы в головной части швейной машины для её правильной и точной работы.

Б.Ремонт

Если машина перестала работать правильно, это может быть следствием простой неисправности, например:

- (1) Питание 220В переменного тока с отклонением в $\pm 10\%$
- (2) Слабое соединение или провод питания разорван
- (3) Сгорел предохранитель; если так, выясните причину и произведите замену.

Если машина все еще не работает должным образом, проверьте следующее:

- (1) Отсутствуют механические повреждения
- (2) Главный двигатель работает исправно
- (3) Переключатель питания работает исправно
- (4) Проверьте плату с датчиком Холла
- (5) Перезапустите машину, согласно рисунку 4
- (6) Проверьте скорость вращения главного вала электромотора, установите скорость вращения вала электромотора на среднюю во избежание проскальзывания ремня электромотора
- (7) Удалите всю пыль и грязь, а также масляные пятна с печатной платы машины.

Таблица неисправностей и пути решения:

Проблема	Причина	Решение
После включения не работает дисплей.	1.Питание не соответствует значению 220В 50Гц. 2.Слабое соединение или провод питания разорван.	1.Проверьте источник питания. 2.Проверьте провод питания и вилку на наличие повреждений.
Невозможно выбрать тип стежка, всегда шьет прямым стежком.	1.Программная ошибка. 2.Расхождение между датчиком Холла и магнитом. 3.Нет сигнала от устройства удержания иглы. 4.Неисправна плата с датчиком Холла.	1.Перезапустите швейную машину. 2.Проверьте правильность установки датчика Холла и магнита. 3.Проверьте соединительный провод и разъем. 4.Замените датчик Холла.
Большая ширина стежков или искажение рисунка стежков	1.Среднее положение иглы смешено. 2.Раскачивание иглы привело к ошибке в	1.Отрегулируйте заново среднее положение иглы. 2.Замените датчик

	плате Холла.	Холла.
Игла сломалась или погнулась	<p>1.Раскачивание иглы не совпадает с игловодителем.</p> <p>2.Движение игловодителя не совпадает с вращающимся крюком.</p> <p>3.Слишком маленький зазор между иглой и челноком.</p> <p>4.Неточное расположение лапки по отношению к игле.</p>	<p>1.Отрегулируйте заново раскачивание иглы и движение игловодителя.</p> <p>2.Отрегулируйте заново игловодитель и вращающийся крюк.</p> <p>3.Отрегулируйте заново расстояние между иглой и челноком.</p> <p>4.Отрегулируйте заново лапку по отношению к игре.</p>

В.Прочее

Если, следуя вышеприведенным инструкциям, добиться исправной работы машины не удалось, обратитесь к производителю.

IX. Комплект поставки

1 корпус; 1 провод питания; 1 плата управления (с подсоединенными проводами); 2 шаговых двигателя (в модели CCL-ST-08A-220-100 только один); 1 магнитное кольцо; 2 постоянных магнита (установлены в магнитное кольцо производителем); 2 запасных предохранителя на 3А; 1 инструкция по эксплуатации; 1 сертификат.